

The background image shows a tall, cylindrical industrial water tower under construction. Two workers in safety gear are visible on a high-rise scaffolding structure. The tower has several horizontal bands and a circular access point near the top. The scene is set in an industrial or construction area with various pipes and structural elements visible.

RELATÓRIO SIMPLICADO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BLOCO II

ANO 1 – 2022

Este **Relatório Simplificado** apresenta os dados dos indicadores dos municípios de Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Paty do Alferes, integrantes do Bloco II, referentes ao **período de fevereiro a dezembro de 2022 (Ano 1)**.

Indicador de Desempenho	Rio de Janeiro		Miguel Pereira		Paty do Alferes	
	Indicador Aferido	Meta	Indicador Aferido	Meta	Indicador Aferido	Meta
IAA	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
IAE	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
IPD	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
IDA	91,5%	N/A	95,5%	N/A	98,3%	N/A
IQA	99,0%	N/A	99,9%	N/A	100,0%	N/A
IQE	0,0%	N/A	94,8%	N/A	N/R	N/A
IRD	99,2%	N/A	100,0%	N/A	100,0%	N/A
ISU	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
RDR	87,7%	N/A	93,4%	N/A	90,3%	N/A
IAI	142,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CTS	96,2%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observações:

- Indicadores reportados à Agência Reguladora via Ofício OF-RJ 0733/2023;
- A definição final da metodologia de aferição dos indicadores ainda está pendente por parte da Agência Reguladora;
- Metas contratuais para alguns indicadores previstas apenas a partir do 3º ou 5º ano;
- IQE de Paty do Alferes não foi reportado devido ao projeto de esgotamento sanitário em andamento;
- Baixa performance do IQE Rio de Janeiro se deve às condições da ETE Barra; *retrofit* iniciado em janeiro/2024. A partir de outubro/2023, as ETEs Novo Horizonte, Uruçanga, Vargem Grande e Vargem Pequena começaram a ser reportadas;
- Desempenho do IAI e CTS no Rio de Janeiro tem sido impactado por atrasos no licenciamento ambiental e na aprovação do cronograma físico-financeiro, com propostas de revisão em validação pela Agência Reguladora.

IAA – Indicador de Cobertura Urbano de Água; IPD – Indicador de Perdas na Distribuição; IDA – Indicador de Descontinuidade do Abastecimento de Água; IQA – Indicador de Qualidade da Água; IAE – Indicador de Cobertura Urbano de Esgoto; IQE – Indicador de Eficiência e Melhoria do Tratamento do Esgoto; IAI – Indicador de Atendimento de Áreas Irregulares; ISU – Indicador de Satisfação dos Usuários; RDR – Indicador de Eficiência da Desobstrução de Redes ou Ramais de Esgoto; IRD – Indicador de Regularidade Documental; CTS – Indicador de Desempenho do Coletor de Tempo Seco.

N/R – Não Reportado.

N/A – Não Aplicável.



 /company/iguasaneamento

 /iguasaneamento

 /iguasaneamento

www.igua.com.br